

26. Februar 2019

Energizer Max 4,5V Batterie - Produktionsproblem

Sehr geschätzter Kunde,

Energizer ist kürzlich auf ein Produktionsproblem bei unserem Produkt Energizer Max 4.5V (3LR12) EAN 7638900410327 aufmerksam geworden.

Betroffen sind nur Produkte mit den Chargen-Codes **PD0318** und **PD0418**. Den Chargen-Code finden Sie auf der Unterseite der 4.5V Batterie und auf dem Karton der Versandeinheit. Bitte entfernen Sie die betroffenen Produkte umgehend aus Ihrer Lieferkette, einschließlich der Verkaufsflächen. Es ist sicher, das Produkt wie gewohnt über die GRS Sammelboxen zu entsorgen.

Bitte teilen Sie Energizer die Anzahl der Versandeinheiten mit, die Sie entsorgt haben, und Energizer stellt Ihnen wahlweise kostenlos Ersatzprodukte zur Verfügung, oder stellt Ihnen eine Gutschrift aus.

Wir bitten diese Unannehmlichkeit vielmals zu entschuldigen. Wir schätzen Ihre Zusammenarbeit in dieser Angelegenheit sehr. Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an mich.

Beispielabbildung: Chargen-Codes



Mit freundlichen Grüßen

Energizer Deutschland GmbH

Julia Post

Key Account Manager